

令和6年度 狛江市通学路合同点検に基づく対策箇所一覧表（令和7年3月末現在）

学区	所在地・位置	課題内容	対策内容	対策実施機関	進捗状況
一 小	和泉本町1-8から市役所裏門付近	登校時間帯の交通量が多く、自動車が対向車を避けて路側帯に進入することがあり、コンビニエンスストア付近は特に注意が必要と感じる。	路側帯のグリーン塗装 (歩道側に渡る横断歩道の移設に適した位置はない)	道路交通課	対策済(令和7年3月)
	中和泉1-22 (経塚古墳前の横断歩道)	横断歩道で一時停止しない自動車が散見される。	①現状で実現可能なハード面の対策は実施済 ②危険箇所として児童に注意喚起 (安全な横断歩道の周知等)	狛江第一小学校	対策済①(点検前) ②(継続中)
三 小	一の橋通り	道幅が狭い上に抜け道となっているため、交通量が多くて危険。	路面表示の塗り直し	道路交通課	対策済(令和7年3月)
	二の橋通り	道幅が狭い上にトラック等の交通量が多く、見通しも悪い。	現状で実現可能なハード面の対策は実施済		対策済(点検前)
	岩戸南3-5-14(T字路)	道幅が狭く交通量があるため、自動車の右左折時に児童が巻き込まれる心配がある。カーブミラーが高い位置にあり、児童には十分な確認がしづらい。	①注意喚起を促す看板の検討、設置 ②危険箇所として児童に注意喚起	道路交通課 狛江第三小学校	対策済①(令和7年3月) ②(継続中)
五 小	東野川4-5-6前の横断歩道	停止しない自動車が多い。 横断歩道を途中まで渡らないと自動車が見えないため、危険と感じる。 一時的にでも取締りを強化すれば、意識してスピードを落とす自動車が増えるのではないかと。	ロードポストの設置、点滅鉢の修繕	道路交通課	対策済(令和7年3月)
	東野川4-4と東野川4-5の間の道路	付近に時間指定での自動車の通行規制エリアがあるにもかかわらず、自動車が規制エリア方向から進入することが多い。	現状で実現可能なハード面の対策は実施済		対策済(点検前)
	東野川3-6-5(東野川郵便局付近)	①郵便局前の四差路は、どの方向からも自動車が往来するので危険である。 ②郵便局正面右手のT字路は、自動車が往来するため、五小方向に渡る際に注意が必要である。	点滅鉢の修繕	道路交通課	対策済(令和7年3月)
	東野川1-32-2(三島保育園付近)	①三島保育園前の路側帯の白線が消えている。 ②見えない位置にある看板、経年劣化している看板がある。	路側帯白線の塗り直し 「飛び出し注意」の看板の更新	道路交通課	対策済(令和7年3月)
	東野川1-32-5	民地の草木が繁茂して歩道にも越境しており、看板が隠れている。 T字路の「T」の路面標示が消えている。	路面標示の塗り直し	道路交通課	対策済(点検前)
	岩戸北2-13-8 (東野川1-30 市民農園の用具置場付近)	樹木の繁茂により、児童の背丈では自転車や自動車を認識しづらく、ドライバーからも児童が見えにくい。	市民農園協の樹木の高さについて所有者と調整 ミラーの設置	地域活性課 道路交通課	対策済(点検前)
	岩戸北2-11-10	見通しが悪く、自動車がスピードを出している。	路面表示「止まれ」の溶着による交通規制	調布警察署	対策済(点検前)
	東野川1-30、1-32 (三島保育園付近)	この1年、不審者・下半身露出者の目撃や声掛け事案が度々発生している。	地域での見守り強化 学校から児童への注意喚起	狛江第五小学校	対策済(継続中)
六 小	東和泉3丁目交差点	注意喚起の看板の経年劣化が目立つ。 横断歩道の青信号の時間が短いため、児童が急いで渡るのを見かける。また、交通量も多いため危険である。	経年劣化の看板を撤去	調布警察署 道路交通課	対策済(点検前)
	狛江六小南交差点	横断歩道の路面標示が消えかけている。 ここから六小へ向かう狭い道路の路側帯の白線も消えかけている。 (不審者情報) 令和6年5月7日17時10分頃	(点検時、路面標示の塗り直し済みを確認) 現状で実現可能なハード面の対策は実施済		対策済(点検前)
	駒井町3-34	横断歩道の路面標示が消えかけている。 横断歩道の位置が自動車には止まりづらい場所にある。	横断歩道の塗り直し	調布警察署	対策済(点検前)
	六小東門前	横断歩道の路面標示が消えかけている。	①路面標示「止まれ」の塗り直し(調布警察署) ②交差点内の×印の塗り直し(道路交通課)	調布警察署 道路交通課	対策済①(点検前) ②(令和7年3月)
一 中	緑野小正門前【緑野小学区域】	小学校正門前の横断歩道だが、一時停止しない自動車を見かける。スピードを出している自動車も多数見かけるので危険である。	ロードポストの設置	道路交通課	対策済(令和7年3月)
	和泉本町3-24(市民プール裏)【緑野小学区域】	道路の片側が畑や駐車場、もう片側が市民プールの高い壁に囲まれており、周囲からの目が届きにくい。痴漢や連れ去りといった犯罪がおきないように監視体制を整えてほしい。	①規定に沿った街路灯の設置(道路交通課対策済) ②学校から生徒への注意喚起	安心安全課 狛江第一中学校	対策済①(点検前) ②(継続中)